

Terrace Bay制浆公司 因工厂爆炸致员工死亡受处罚

Terrace Bay 制浆公司由于2011年位于北安大略的工厂爆炸致使1名员工死亡，被处罚款27.5万美元。

2011年10月31日，工程承包商的一名员工在焊接一个装危险品的钢制贮槽时，贮槽发生了爆炸。

爆炸时槽体上端被炸飞，撞向固定设备顶部的钢梁，设备顶部被撞出1个直径9.14 m (30英尺) 的孔洞。

该厂1名员工被炸死，还有数名工程承包商的员工被炸伤。

安大略消防部门组织的调查认为，爆炸是由于槽体内贮存的危险品被引燃所致；安大略劳工部组织的调查也认为，槽体的焊接维修工作只可在槽体内没有

危险品时进行。

政府部门的调查还指出，对于焊接工作，厂方并无合理的预防措施和及时的准备协调工作，也是此次事故产生的原因。

2014年4月4日在 Thunder Bay 州立法院，Terrace Bay 制浆公司承认在维修或改造以前没有采取合理的预防措施，未能确保槽体排空和洗净，或者槽体内不含有任何易燃、易爆或有毒物质。

除罚款外，应州政府犯罪行为办要求，法院还要追加25%的受害者附加费。这笔附加费交由州政府特殊基金管理，用于帮助事故过程的受害者。■

(陈 彬)